

Relacion de las Maderas y demas utiles frute
necientes a la nueva linea de Fronteras, que han sido
revisadas y contadas por el Comisionado que suscribi-
ve y existen en este Partido en poder de D. Jose L. Videla

Alfagias	1119	
Pisantillos	1118	
Palmas lateras	1150	
Ligerones	280	
Figeros de Sauce y aliso	1935	En estado de regular uso pues algunas estan pasadas
Cortados de Canas	526	
Cumbreras de Sauce	25	
Palos de id. para mojonar	38	
Orcones Tandubay	15	
Tablones de Cedro	6	
Carretillas de mano	12	
Ventanas	21	
Puertas	16	
Poleas con travesa	2	
Arados con sus yugos	4	
Palos p. ^a yugos	11	
Arbores	13	
Palos con Cabo	10.6	
Archas con id	4	
Arzueltos con id	4	
Picos con id	39	
Arados con id	60	
Maretas	2	
Canetas	16	
Sogas	3	De medir terreno
Perachos	3	

Escudina - 1
 Aruelas de mano - 2
 Contafierros - 4
 Plomadas - 4
 Baldes de madera - 2
 Cantillos - 4
 Escoplos - 6
 Sepillos de Carpintero - 2
 Barreros - 20
 Madefas piola - 2
 Trabajador de ceruchos - 1
 Cucharanas de albanil - 12
 Limas triangulares - 12
 Compas - 1
 Cuchillas = docenas - 9
 Puntos con clavos - 1 como de un quintal chico
 Obras Cal - 59 las mas hechas pedras y p.^a moventas
 necesitan otras obras
 Pajas de ficus comidas - 4
 Limas p.^a agua - 2
 Tijeras de Sance 66
 Principales Sandubay - 8
 Orcones taderos de id - 20
 Orcones Algarrobo - 22 } Son 42 de Sandubay todos
 Camas sueltas - 340
 Ventanas con marcos - 3
 Puerta sin marco - 1
 Otra id con marco - 1 } Existentes en el Cuartel.
 de este p.^{ble}

Guardia de Monte D.^{bre} 50
 827

Visente Gonzalez

397 54

Relacion del Estado en que se encuentran las
maderas y de mas utiles pertenecientes a la nueva
lin.^a de fronteras

1 Puertas de Cerrajo marcos usados de
cedro, ~~muy~~ fuertes las ofas de pino, las
5 de 2 y $\frac{1}{2}$ varas alto, y una de ancho y
las 4 de 2 y $\frac{1}{4}$ alto, y una y $\frac{1}{4}$ ancho
5 ^{con llave} marcos de cedro, usados para fuertes
de buen servicio ofas de cedro de 2 y $\frac{1}{2}$
alto y una de ancho

2 id de 2 ofas una de cedro, y otra de
pino de 2 y $\frac{1}{2}$ alto y 8 y $\frac{1}{4}$ ancho
con llave de regular servicio

3 Ventanas marcos fuertes ofas de pino
dos de ellos con las ofas muy endeble
y todas las demas de buen uso.

Las cañas - su mayor parte sana aun
que hay algunas con las quebradas de
entro al por

Las tijeras de Sauce de 1 var de largo
y de buen grueso de sechas pero la ma
yor parte apollada por estar con
caraca

Las tijeras de Aliso de 5 var de
largo y la mas estigera delgada

esta segun Calculo de los que la han recono-
cido, hai bastantes pasadas y de poco
servicio.

Este reconocimiento mandé hacer por
dos sujetos que me han parecido inte-
ligentes, y me dan la noticia segun la
expongo al Sr. pero yo entiendo que
fueron cuando movimos las maderas, por
desconfiança que han de tener las tigas
poco de servir, esto es de enteram.^{te} inutil.
Aunque por haber estado tanto tiempo
al Sol, las de Pance por haber estado
con cascara de hecin apolillado, y
las otras se han medio frías a lo
que quiere decir que todas las mas
de ellas pueden servir pero no de
mucho duracion.

Hago esta tan asperitida
por que pueda aproximarse a lo q.
V. desea.